


вид спереди



Внимание! В связи с особенностями структуры ткани для качественной печати минимальная толщина линии должна быть 1 мм. При нанесении методом термотрансфера может быть видна структура ткани.

<b>A</b>	<b>Вид нанесения</b>	<b>Макс площадь (Ш*В)</b>
	Термотрансфер	100x140мм

<b>C</b>	<b>Вид нанесения</b>	<b>Макс площадь (Ш*В)</b>
	Патч	76x76мм

Масштаб 1:2

