



Внимание! Для качественного результата печати методом термотрансфера рекомендуемая толщина линии не менее 1,5 мм.  
При печати вокруг изображения остается светло-серый ореол толщиной 1 мм

Рекомендуемые формы патчей для пришива:  
квадратный, круглый, овал горизонтальный, прямоугольник горизонтальный

	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
A	Термотрансфер	100x50мм
	Патч	76x55мм